



Invacare[®] | **Platinum**[®] 9

Reduce cost with Invacare
high flow concentrator

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare Platinum 9 tarjoaa käyttäjälleen lisäarvoa ja luotettavan globaalien ratkaisujen korkean virtauksen vaatimuksiin. *Platinum 9* minimoi huollon ja ylläpidon kustannukset. Se mahdollistaa käyttäjilleen kotona olemisen mukavuuden yhdistettynä turvallisuuteen. Käyttäjät arvostavat *Platinum 9* käytön helppoutta ja turvallisuutta. Happirikastin, joka soveltuu käytettäväksi sekä laitoksissa, että kotona.

Ominaisuudet ja lisävarusteet



Suodatin

Suodatin on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja sivussa olevan luukun kautta.

Kustutusmahdollisuus

Mahdollista lisätä kostutin.



Homefill yhteensopiva

Home Fill- lisävarusteella voit helposti itse pullottaa happirikastimella rikastettua happea.

Korkea suorituskyky ja luotettavuus yhdistettynä yksikertaisuuteen

Tehokas ja luotettava *Invacare Platinum 9* happirikastin on myös käyttäjäystävällinen. Sen 9 litran hapen virtauskapasiteetin ja 96-87% puhtauden vuoksi *Platinum 9* on ratkaisu potilaille, joilla on tarve korkeampaa virtaukseen.

Laite on helposti liikuteltava integroidun kahvan ja pyörien vuoksi. *Platinum 9* helppokäyttöisyys lisää turvallisuuden tunnetta käyttäjilleen.

Alhaisen happipitoisuuden hälytys - merkkiäni.

Lisäarvona kustannustehokkuus

Kolmen vuoden määräaikaishuoltoväli yhdistettynä vähäiseen varaosien määrään lisävät käytön kustannustehokkuutta.

Tekniset tiedot

	Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Virta	Sähkön kulutus	Hapentuotto Virtausnopeus	Paine ulostulossa												
Platinum 9	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	230 V, 50 Hz	475 W	1 - 9 l/min	62 kPa												
CE	Äänitaso < 47 dB(A)	Rikastustaso 87-96%	Käyttökorkeus Up to 1230m	ISO Compliant ISO8359, AMDI	SensO₂-System															
Platinum 9					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hapen puhtaus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Enemmän kuin 85% - vihreä valo -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Normaali</td> </tr> <tr> <td></td> <td>73% ja 85% välillä - keltainen valo - Tarkista suodatin ja virtaus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>alle 73% - Punainen valo ja äänimerkki -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ota yhteys huoltoon</td> </tr> </tbody> </table>				Hapen puhtaus			Enemmän kuin 85% - vihreä valo -	Normaali			73% ja 85% välillä - keltainen valo - Tarkista suodatin ja virtaus		alle 73% - Punainen valo ja äänimerkki -	Ota yhteys huoltoon	
Hapen puhtaus																				
	Enemmän kuin 85% - vihreä valo -																			
Normaali																				
	73% ja 85% välillä - keltainen valo - Tarkista suodatin ja virtaus																			
	alle 73% - Punainen valo ja äänimerkki -																			
Ota yhteys huoltoon																				

Huoltoväli

Ei edellytetä määräaikaishuoltoa ensimmäisen 3 vuoden aikana. Vain suodattimien vaihto ohjeiden mukaisesti.



© 2016 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation.

Platinum 9 - EU - 10/2016